



Limite de custo de reparação



Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

| 25 € | 50 € | 75 € | 100 € | 125 € | 150 € | 175 € |
|------------|----------|-----------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| AG 125-8SE | SFD2 | PX 10R | DAG 125-S | AG 125-A* | PM 2-LG | TE 2-M |
| AG 115-8S | SF2 | DX 2 | DAG 125-SE | DAG 230-D | WSJ 750-ET | TE 6-A/TE 6S |
| AG 115 8D | SID2 | DX 36 | PD 5/PMP 45 | DCG 125-S | WSR 900-PE | TE 7 |
| | SFC 14-A | PM 2-L | UH 700/PRA 35 | DCG 230-D | | ST 1800 |
| | SFC 22-A | SB 4 A22 | TE DRS-6-A (04) | DEG 125-D | | PM 4-M |
| | PX 10T | SCO 6 A22 | SID 14-A* | PD I /PD E | | SBT4 |
| | | | SIW 14-A* | PML 42 | | WFO 280 |
| | | | SID 22-A* | AG 125-15DB | | WSC 70 (A) |
| | | | SID 4-A22 | WSR 22-A | | WSJ 850 |
| | | | SIW 22-A* | SD 2500 | | WSR 36-A |
| | | | SD 5000-A* | SF 8M-A22 | | POL 15 |
| | | | SD 6000 | PM 40 MG | | |
| | | | AG 125-19SE | SF(H)22-A* | | |
| | | | SF-6 (H) | ST 2500 | | |
| | | | UD 16/UD 30 | TE 2 (A)(S) | | |
| | | | SF(H)14-A* | WFE 450-E | | |
| | | | AG 125 -13S | AG 230-24D | | |
| | | | SD 5000 | AG 230-27DB | | |
| | | | SCW 22-A* | TE 3 / TE 3M | | |
| | | | SCM 22-A | SCW 70 | | |
| | | | HDE A22 | AG 180 20P | | |
| | | | PD 4 | | | |
| | | | PRA 30 | | | |



Limite de custo de reparação



Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

| 200 € | 225 € | 250 € | 300 € | 400 € | 500 € | 600 € |
|----------------|--------|--------------|-------------|-----------------|------------|----------|
| DCH 230 | PMC 36 | TE 35/TE 35C | DX 351 | DC SE20 | DG150 | DD 120 |
| DCH 300 | | POA 20 | DX 460 | DX 76 PTR | TE 76 | DD 150-U |
| PMC 46 | | | DX 462 | DXA40 / 41 | NPR 32-A22 | DD REC-1 |
| PS 38 | | | GX 120 (ME) | DD VP-U | PR 3-HVSG | DX 750 |
| PX 10 | | | BX3 | PR 35 | | PR 26 |
| TE 30 | | | GX 3 | PRE 3 | | PRI 36 |
| TE 300-AVR | | | DX 5 | PRI 2 | | DSH 900 |
| TE 40 | | | TE 50 (AVR) | PR 2-HS | | DD-HD |
| TE 46-ATC | | | VC 40-U | TE 55/TE 706 | | |
| VC 20-U | | | VC 60-U | TE25/TE 60 | | |
| WSC 85 | | | DPC 20 | PR30-HVS | | |
| WSR 1250PE | | | DD 80 | TE 70 AVR/TE 80 | | |
| WSR 1400PE | | | TE 18M | TE 70 ATC-AVR | | |
| TE 106 | | | DD-ST 130 | TE 700-AVR | | |
| TE 15 / TE 15C | | | DD-ST 150 | DSH 700 | | |
| TE 16 | | | | TE 800/TE 805 | | |
| TE 104 | | | | TE 705/TE 905 | | |
| WSC 265 KE | | | | TE 1000-AVR | | |
| TE 500/500 AVR | | | | TE 1500-AVR | | |
| | | | | TE 2000-AVR | | |
| | | | | DD- VPX 400 | | |
| | | | | NPR 19-A22 | | |
| | | | | PR 20-HVS | | |

Data: 31-08-2018



Limite de custo de reparação



Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

| 700 € | 800 € | 1 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 4 000 € | 5 000 € |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|--|----------|
| TE 3000-AVR DD 30 | DD 130 DD EC-1 DD 300 | DD 160 DD 200 DD 350 DD 250 DPG 100 | DD 750+HY | DD 400 DD 500 | PS 200 D-LP 15 DS TS 32 PLT 300 | DS TS 22 |

Data: 31-08-2018



Limite de custo de reparação



Após terminar o período **"Sem Custos"**, o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

| 6 000 € | 8 000 € | 9 000 € |
|-----------|--------------------|---------|
| DS TS 5-E | PS 1000 POS 180 | D-LP 32 |