



## Limite de custo de reparação



Após terminar o período "Sem Custos", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

25 €	50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €
AG 125-8SE	SFD2	PX 10R	DAG 125-S	AG 125-A*	PM 2-LG	TE 2-M
AG 115-8S	SF2	DX 2	DAG 125-SE	DAG 230-D	WSJ 750-ET	TE 6-A/TE 6S
AG 115 8D	SID2	DX 36	PMP 45	DCG 125-S	WSR 900-PE	TE 7
	SFC 14-A	PM 2-L	UH 700/PRA 35	DCG 230-D	SR 6-A22	ST 1800
	SFC 22-A	SB 4 A22	TE DRS-6-A (04)	DEG 125-D	SJD-A22	PM 4-M
	PX 10T	SCO 6 A22	SID 14-A*	PD I /PD E	SJT-A22	SBT4
	PD-5	NPR PA1	SIW 14-A*	PML 42	NPR PR U40	WFO 280
	PDS MP2	NPR PA2	SID 22-A*	AG 125-15DB	NPR PR U50	WSC 70 (A)
	AG 115-BS		SID 4-A22	WSR 22-A	NPR PR TH40	WSJ 850
	AG 115-BD		SIW 22-A*	SD 2500	NPR PR TH50	WSR 36-A
	AG 125 BSE		SD 5000-A*	SF 8M-A22	NPR PA3	POL 15
	NPR PM V12		SD 6000	PM 40 MG	NPR PA4	
	NPR PM V14		AG 125-19SE	SF(H)22-A*		
	NPR PM V15		SF-6 (H)	ST 2500		
	NPR PM V16		UD 16/UD 30	TE 2 (A)(S)		
	NPR PM V18		SF(H)14-A*	WFE 450-E		
	NPR PM V22		AG 125 -13S	AG 230-24D		
	NPR PM V28		SD 5000	AG 230-27DB		
	NPR PM V35		SCW 22-A*	TE 3 / TE 3M		
	NPR PM U12		SCM 22-A	SCW 70		
	NPR PM U14		HDE A22	AG 180 20P		
	NPR PM U16		PD 4	SR 4-A22		
	NPR PM U18		PRA 30	SI -AT-A22		
	NPR PM U20		SIW 6AT-A22	SF 10W		
	NPR PM U25		NPR PS V42	DCG 180P		
	NPR PM U32		NPR PS V54	DGH 130		
	NPR PM U40		NPR PS TH 50	DGH 130 DLX		
	NPR PM TH 12/PS TH12		PD 4			
	NPR PM TH 16/PS TH16					
	NPR PM TH 18/PS TH18					
	NPR PM TH 20/PS TH20					
	NPR PM TH 25/PS TH25					
	NPR PM TH 32/PS TH32					
	NPR PM TH 40/PS TH40					
	NPR PS V12/U12					
	NPR PS V14/U14					
	NPR PS V15/U16					
	NPR PS V16/U18					
	NPR PS V18/U20					
	NPR PS V22/U25					
	NPR PS V28/U32					
	NPR PS V35/U40					
	NPR PS V25					
	NPR PS V26					

Data: 6-08-2018



## Limite de custo de reparação



Após terminar o período "Sem Custos", o custo da reparação da ferramenta não será superior a um limite definido pela Hilti. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

200 €	225 €	250 €	300 €	400 €	500 €	600 €
DCH 230	PMC 36	TE 35/TE 35C	DX 351	DC SE20	DG150	DD 120
DCH 300	NPR PR V89	POA 20	DX 460	DX 76 PTR	TE 76	DD 150-U
PMC 46	NPR PR U90	PD-CS	DX 462	DXA40 / 41	NPR 32 A22	DD REC-1
PS 38			GX 120 (ME)	DD VP-U	PR 3-HVSG	DX 750
PX 10			BX3	PR 35	TE 2000 AVR	PR 26
TE 30			GX 3	PRE 3		PRI 36
TE 300-AVR			DX 5	PRI 2		DSH 900
TE 40			TE 50 (AVR)	PR 2-HS		DD-HD
TE 46-ATC			VC 40-U	TE 55/TE 706		
VC 20-U			VC 60-U	TE25/TE 60		
WSC 85			DPC 20	PR30-HVS		
WSR 1250PE			DD 80	TE 70 AVR/TE 80		
WSR 1400PE			TE 18M	TE 70 ATC-AVR		
TE 106			DD-ST 130	TE 700-AVR		
TE 15 / TE 15C			DD-ST 150	DSH 700		
TE 16			NPR PR V108	TE 800/TE 805		
TE 104			NPR PR U110	TE 705/TE 905		
WSC 265 KE			VC 60L-X	TE 1000-AVR		
TE 500/500 AVR				TE 1500-AVR		
NPR PR V76				TE 2000		
NPR PR U63				DD- VPX 400		
NPR PR U75				NPR 19 A22		
NPR PR TH63				PR 20-HVS		
TE 300 A36				TE 60 A		
				VC 60M-X		

5.000 €  
POS 18



## Limite de custo de reparação



Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela HilTI**. Se a reparação exceder este valor, a HilTI cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

700 €	800 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €	4.000 €	5.000 €
TE 3000-AVR	DD 130	DD 160	DD 750+HY	DD 400	PS 200	DS TS 22
DD 30	DD EC-1	DD 200		DD 500	D-LP 15	
	DD 300	DD 350			DS TS 32	
		DD 250			PLT 300	
		DPG 100				

6.000 €	8.000 €	9.000 €	16.000 €
DS TS 5-E	PS 1000	D-LP 32	DST 20-CA EC
	POS 180		DST 20-CA PR

Data: 6-08-2018

