



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

25 €	50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €
C 4/12-50 02	AG 115 8D	C 4/36-350 01	KCF 4	AG 125-13S	AG 125-19SE	AG 125-15DB
C 4/12-50 01	AG 115-8S	C 6-22 01	NBL 6-22	AG 125-20D	DX 2	AG 230-24D
	AG 125-8SE	NBL 4-22	NPR PM V	AG 125-20SE	DX 36	AG 230-27DB
	C 4/36-90 01	SID 2	NPR PR TH	AG 125-A22	HDE-22/A22	AG 4S-A22
	C 4-22 02	SJD 6(-A) DRS	NPR PR U	AG 125-A36	NHG 6-22	AG 5D-22
	CU 4	SR 2-A12(22)	NPR PR V	AG 150-20D	PM 2-LG(1)	DWP 15-22
	PC 2	TE 1	NPR PS TH	AG 150-20SE	PML 42	GDG 6-A22
	PD-5		NPR PS U	AG 150-A36	PRA 30	PM 2-LG(2)
	PD-S		NPR PS V	AG 180 20P	PRA 35	PM 4-M
	PX 10T		PD I	C 8-22 01	SB 4 A22	SF 4000-A
	SD-M 1		PM 2-L	CD 4-22	SC 55W	SF 8M-22
	SD-M 2		PM 2-PE	CD 4-A22	SCO 6-22	SF 8M-A22
	SF 2(H)		PM 2-PG	SD 2500	SCO 6-A22	SJD 6 220-240V
	SFC 14-A		PX 10R	SD 5000	SCW/SC 70	SJT 6 220-240V
	SFD 2		SF 144-A	SD 5000-A 01/02	SD 6000	SR 6-22
	SL 2-A12(22)		SF 4(H)-A22	SFH 22-A	SF-6 (H)	SR 6-A22
	SL 4		SF(H)14-A	SI-AT-22	SID 6-22	TE 2-M
			SF(H)22-A	SI-AT-A22	SIW 6AT	TE 3-M
			SFC 22-A	SID 22-A	SMD 57	WSC 70 (A)
			SFE-A12	SID 4-22	SR 4-22	WSJ 850
			SID 144-A	SID 4-A22	SR 4-A22	WSR 36-A
			SID 14-A	SIW 22-A/T	TE 2 (A)(S)	
			SIW 144-A	UD 16	TE 2-22	
			SIW 14-A	UD 30	TE 3-C	
			SL 6-A22	UH 700	VC 5/2D-A22	
			TE DRS-6-A (04)		WSJ 750-ET	
			VC 5L		WSR 22-A	
					WSR 900-PE	

04/09/2025



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

200 €	250 €	275 €	300 €	350 €	400 €	500 €
AG 6D-22 125	NMX 6-22	TE 300-A36	DD 80	AIC 1000	DCH 230	BX3-L (01)
DGH 130	PD-CS	TE 300-AVR	DD-ST 22	MX 76	BX 4	BX3-ME (01)
LS 15-22	POL 15		DPC 20	NRC 6	DC SE20	DCH 150-SL
NPR PA 01/02	SC 30WR-22		PM 30 MG	POA 20	DD-VPX 400	DCH 180-SL
PD E	SC 5ML-22		PM 40 MG	RT 6-A22	DX A41	DG 150
PM 20-CG	SIW 8		SIW 10	TE 50-AVR	GFB 6X-22	DX 450
PM 20-CG A12	SIW 9-A22		TE 18	TE-50 (G02)	GTB 6X-22	DX 460
PM 20-CGE	SR 30 (fio)		TE 30-02	VC 40H-XE	GX 90	DX 462
PMP 45	SR 30-A36		TE 500-AVR 01	WSC 85	GX-IE	DX 5
PS 35	ST 1800		VC 10/4X-22		PMC 46	DX 6
PX 10	ST 2500		VC 20L/M-X		PS 50	GX 3
RC 4/36-DAB 01	TE 35		VC 20-UL/M		PS 85	PR 4-22
SBT4	TE 35C		VC 40-UL/M		SC 6WP	PRI 2
SBT6	TE 500		VCU 40		PR 600	PS 38
SC 4WL-22	TE 6-22				SPN 6-22(A22)	SDT 9
SCM 22-A	TE 6-A22				SSH 6-22 (A22)	TE 30-A36
SCN 60-22	TE 6-A36				STR 4-22	TE 70-ATC/A
SCW 22-A					TE 25	TE 70-AVR
SF 10W					TE 30-22	TE 76/ TE 76-P 01
SIW 6					TE 30-ATC/AVR	TE 80
ST 2000					TE 500-AVR 03	VC 40H-X
TE 104					TE 50-22	VC 40-UL-Y
TE 106					TE 55	VC 40-UM-Y
TE 15					TE 56	VC 60L-X
TE 16					TE 60 02/03	
TE 30 01					TE 70-02 (ATC)	
TE 40					VC 20-UL/M-Y	
TE 4-22					VC 20-UM-Y	
TE 46-ATC					VC 40L/M-X	
TE 4-A22					VC 60-U	
TE 505						
TE 6S/C						
TE 7						
WFE 450-E						
WFO 280						
WSR 1250PE						
WSR 1400PE						

04/09/2025



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

600 €	700 €	800 €	900 €	1 000 €	1 500 €	2 000 €
AIC 2000	DD 120	BX 3-BT(G)	NPR 32-22	DD 150-U	DD 250 (G02)	B 3600
BX3-L (02 / 03)	DD AF CA L/H	DD 130	DX 76 (PTR)	DD 150-U-22	DD 350	DD 350-01
BX3-ME (02 / 03)	DD-WMS 100	DD 300	NPR 32 IE-A22	DD 160 (G02)	HAT 28	DD 350-CA 01
DCH 300	DGH 150	DD EC-1	PR 300-HV2S	DD 200	NCT 53 C-A22	DPG 100
DCH 300-X	DSH 700	DD VP-U	PR 30-HVSG A12	DD 30	NCT 53-22	NCR 120-22
DD 100	DSH 700-X	DD-HD		NPR 32 P-22		NCR 120-A22
DD REC-1	NPR 19 IE-A22	DSH 900		NPR 32 PE-A22		NCT PS 85 C-22
DD-ST 130	NPR 19-22	DSH 900-X		NPR 32 XL-22		NCT PS 85-A22
DD-ST 150	PR 2-HS	DX 750		NUN 54 IE-A22		
DSH 600-22	PR 35	PR 20-HVS		NUN 54-22		
DSH 600-X	PR 3-HVSG	PR 30-HVS		POT 10		
DWS 225	PR 40G			PR 400-22		
DX 351-BT	PRI 36			TE 2000-22		
DX 351-BT G	TE 1000-AVR			TE 2000-AVR		
PR 40	TE 800/TE 805			TE 3000-AVR		
SM 60-22	TE 800-AVR					
TE 1500-AVR						
TE 500-A36						
TE 60 ATC/AVR 04						
TE 60-22						
TE 60-A36						
TE 700-AVR						
TE 705						
TE 706						
VC 60M-X (W)						



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

3 000 €	4 000 €	5 000 €	6 000 €	8 000 €	9 000 €	10 000 €
DD 400	DS TS 32	DS TS 22	DS TS5-E 01	PS 1000	LP 32	DST 10-E 01
DD 500	DX 9	PS 300	DS TS5-SE 01		POS 180	
DD 750-HY20	LP 15		PLT 300			
	PS 200		POS 18			
	PS 250					

13 000 €

DS TS20 01
DS TS20-E 01

18 000 €	20 000 €
----------	----------

DST 10-CA 01 DST 20CA EC
DST 20CA PR

04/09/2025



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "Sem Custos", o custo da reparação da ferramenta não será superior a um limite definido pela Hilti. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

Os valores apresentados na tabela não incluem gastos adicionais (como custo de envio).

Os valores da tabela podem sofrer alterações sem aviso prévio.

No caso do equipamento não ter reparação, devido ao seu desenho de fábrica, será substituído por um equipamento novo pelo valor do Limite de Custo de Reparação.

Estão excluídas desta política todas as reparações em ferramentas que apresentem defeitos causados por negligência ou erro em cumprir com as recomendações dadas pela Hilti sobre o armazenamento, manipulação ou manutenção das ferramentas, ou utilização das mesmas com outros produtos não compatíveis ou qualquer outra incorreta utilização.

