

# Limite de custo de reparação



Após terminar o período “**Sem Custos**”, o custo da reparação da ferramenta não será superior a um limite definido pela Hilti. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o cliente pagará apenas o custo efetivo.

## No máximo 100€

DAG 125-S (E) SID 14-A\*  
 PD 5 SIW 14-A\*  
 TE 1 SID 22-A\*  
 UH 700 SIW 22-A\*  
 TE DRS-6-A SD 5000-A\*  
 (04) (última geração) SD 6000  
 AG 125-19SE

## No máximo 110€

SF 100-A\* SD 5000  
 UD 16 SCW 22-A\*  
 SF(H)14-A\* SCM 22-A\*  
 AG 125 -13S

## No máximo 120€

AG 125-A\* SD 2500  
 DAG 230-D SF 4000-A\*  
 DCG 125-S SI 100  
 DCG 230-D SF(H)22-A\*  
 DEG 125-D ST 2500  
 PD I /PD E TE 2 (A)(S)  
 PML 42 WFE 450-E  
 AG 125-15DB AG 230-24D

## No máximo 170€

TE 2-M WFO 280  
 TE 6-A WSC 70 (A)  
 TE 7 WSJ 850  
 ST 1800 WSR 36-A  
 PM 4-M

## No máximo 230€

DCH 230 TE 46-ATC  
 DCH 300 TE 504  
 PMC 46 WSC 85  
 PS 38 WSR 1250PE  
 PX 10 WSR 1400PE  
 TE 30 VC 20-U  
 TE 300-AVR  
 TE 40

## No máximo 300€

DX 351 TE 50 (AVR)  
 DX 460 TE 500 (AVR)  
 DX 462 VC 40-U  
 GX 120 (ME) VC 60-U

## No máximo 410€

DC SE20 TE 70 AVR  
 DX 76 PTR TE 70 ATC-AVR  
 DX A40 TE 700-AVR  
 DD VP-U TE 805  
 PR 35 TE800  
 PRE 3 TE 905  
 PRI 2 TE 1000-AVR  
 TE 55 TE 1500-AVR  
 TE 60 (ATC-AVR)

## Restantes ferramentas

60€ DAG 115-S, SFC 14-A, SFC 22-A  
 510€ DG 150  
 610€ DD 120, DD 150-U, DD REC-1, DX 750, PR 26, PRI 36  
 710 € TE 3000-AVR  
 800€ DD 130, DD EC-1  
 1010€ DD 160, DD 200, DD 350  
 1510€ DD 750-HY  
 2010€ DD 400, DD 500  
 4010€ PS 200, D-LP 15, DS TS 22

\* O valor é referente apenas ao corpo da ferramenta (excluindo baterias e carregador)

Os valores apresentados excluem IVA e portes. O limite de custo de reparação está sujeito a futuras atualizações de preços de tabela da Hilti Portugal.