



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €	200 €
AG 115 8D	CD 4-A22	AG 125 -13S	AG 125-15DB	PD-42	PM 4-M	PMC 46
AG 115-8S	DX 2	AG 125-19SE	AG 125-A	PM 2-LG	POL 15	PS 38
AG 125-8SE	DX 36	DAG 125-S	AG 180 20P	SIW 9-A22	RT 6-A22	PX 10
PD-S	PM 2-L	DAG 125-SE	AG 230-24D	WSJ 750-ET	SBT4	TE 104
SF2(H)	PD I	HDE A22	AG 230-27DB	WSR 900-PE	ST 1800	TE 106
SFC 14-A	PX 10R	PD 4	DAG 230-D		TE 2-M	TE 15 / TE 15C
SFC 22-A	PX 10T	PD 5	DCG 125-S		TE 6-A	TE 16
SFD2	SB 4 A22	PMP 45	DCG 230-D		TE 6S	TE 30
SID2	SCO 6 A22	PRA 30	DEG 125-D		TE 7	TE 300-AVR
SL 6-A22	VC 5-A22	PRA 35	DGH 130		WFO 280	TE 300-A36
SR 2-A12		SCM 22-A	DGH 130 DLX		WSC 70 (A)	TE 40
		SCW 22-A	PD E		WSJ 850	TE 46-ATC
		SD 5000	PM 40 MG		WSR 36-A	WSC 265 KE
		SD 5000-A	PML 42			WSC 85
		SD 6000	SCW 70			WSR 1250PE
		SF(H)14-A	SD 2500			WSR 1400PE
		SF-6 (H)	SF 8M-A22			
		SID 14-A	SF(H)22-A			
		SID 22-A	SR 30-A36			
		SID 4-A22	ST 2500			
		SIW 6AT	TE 2 (A)(S)			
		SIW 14-A	TE 3 / TE 3M			
		SIW 22-A	TE 4			
		TE DRS-6-A (04)	WFE 450-E			
		UD 16	WSR 22-A			
		UD 30				
		UH 700				

27/09/2019



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

250 €	275 €	300 €	350 €	400 €	500 €	600 €
GX 90	DCH 230	BX3	TE 60-A36	DC SE20	DG150	DD 120
GX-IE	VC 20-UM	DCH 300	TE 60-ATC/A	DCH 180-SL	DSH 700	DD REC-1
POA 20		DD 80	VC 40H-XE	DCH 300-X	DSH 700-X	DD-HD
TE 35		DD-ST 130	VC 60-U	DD VP-U	NPR 32 A22	DSH 900
TE 35C		DD-ST 150	VC 60L-X	DD-VPX 400	NPR 32-A22	DSH 900-X
TE 50-AVR		DPC 20		DD-WMS 100	PR 3-HVSG	DX 750
TE 500-AVR		DX 351		DSH 600-X	TE 70-AVR	PR 26
TE 500		DX 460		DX 76 PTR	TE 70-ATC/A	PR 300-HV2S
VC 20-UL		DX 462		DXA40 / 41	TE 76	PRI 36
		DX 5		NPR 19 A22	TE 80	TE 1500-AVR
		GX 120 (ME)		PR 2-HS	TE 800-AVR	TE 2000-AVR
		GX 3		PR 20-HVS	TE 1000-AVR	
		PMC 36		PR30-HVS	VC 40-UL-Y	
		TE 18M		PR 35	VC 40-UM-Y	
		VC 40-UL		PRE 3		
		VC 40-UM		PRI 2		
				TE 25		
				TE 55		
				TE 60		
				TE 700-AVR		
				TE 705		
				TE 706		
				TE 800/TE 805		
				TE 805		
				TE 905		
				VC 20-UL-Y		
				VC 20-UM-Y		
				VC 60M-X		

27/09/2019



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

700 €	800 €	900 €	1 000 €	1 200 €	1 500 €	2 000 €
DD 30	DD 130	TE 3000-AVR	DD 160	NCT 85-A22	DD 350	DD 400
DD 150-U	DD 300		DD 200			DD 500
DD 160	DD EC-1		DD 250			
POT 10	NCT 53 A-22		DPG 100			



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

3 000 €	4 000 €	5 000 €	6 000 €	8 000 €	9 000 €	16 000 €
DD 750-HY20	D-LP 15 DS TS 32 PLT 300 PS 200	DS TS 22	DS TS 5-E	PS 1000 POS 180	D-LP 32	DST 20CA EC DST 20CA PR

27/09/2019