



## Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "Sem Custos", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €	200 €
AG 115 8D	DX 2	AG 125 -13S	AG 125-15DB	PM 2-LG	PM 4-M	DCH 230
AG 115-8S	DX 36	AG 125-19SE	AG 125-A	WSJ 750-ET	POL 15	DCH 300
AG 125-8SE	PM 2-L	DAG 125-S	AG 180 20P	WSR 900-PE	SBT4	PMC 46
SF2	PX 10R	DAG 125-SE	AG 230-24D		ST 1800	PS 38
SFC 14-A	PX 10T	HDE A22	AG 230-27DB		TE 2-M	PX 10
SFC 22-A	SB 4 A22	PD 4	DAG 230-D		TE 6-A/TE 6S	TE 104
SFD2	SCO 6 A22	PD 5/PMP 45	DCG 125-S		TE 7	TE 106
SID2	VC 5- A22	PRA 30	DCG 230-D		WFO 280	TE 15 / TE 15C
		SCM 22-A	DEG 125-D		WSC 70 (A)	TE 16
		SCW 22-A	PD I /PD E		WSJ 850	TE 30
		SD 5000	PM 40 MG		WSR 36-A	TE 300-AVR
		SD 5000-A	PML 42			TE 40
		SD 6000	SCW 70			TE 46-ATC
		SF(H)14-A	SD 2500			TE 500/500 AVR
		SF-6 (H)	SF 8M-A22			VC 20-U
		SID 14-A	SF(H)22-A			WSC 265 KE
		SID 22-A	ST 2500			WSC 85
		SID 4-A22	TE 2 (A)(S)			WSR 1250PE
		SIW 14-A	TE 3 / TE 3M			WSR 1400PE
		SIW 22-A	WFE 450-E			
		TE DRS-6-A (04)	WSR 22-A			
		UD 16/UD 30				
		UH 700/PRA 35				

12/03/2019



## Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

250 €	275 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €
POA 20	DCH 230	DX 351	TE 55/TE 706	DG150	DD 120	DD 30
TE 35/TE 35C		BX3	DC SE20	DSH 700-X	DD 150-U	POT 10
		DD 80	DCH 180-SL	NPR 32 A22	DD REC-1	TE 3000-AVR
		DD-ST 130	DCH 300-X	NPR 32-A22	DD-HD	
		DD-ST 150	DD VP-U	PR 3-HVSG	DSH 900	
		DPC 20	DD-VPX 400	TE 76	DSH 900-X	
		DX 460	DD-WMS 100		DX 750	
		DX 462	DSH 600-X		PR 26	
		DX 5	DSH 700		PR 300-HV2S	
		GX 120 (ME)	DX 76 PTR		PRI 36	
		GX 3	DXA40 / 41			
		PMC 36	NPR 19 A22			
		TE 18M	PR 20-HVS			
		TE 50 (AVR)	PR 2-HS			
		VC 40-U	PR 35			
		VC 60-U	PR30-HVS			
			PRE 3			
			PRI 2			
			TE 1000-AVR			
			TE 1500-AVR			
			TE 2000			
			TE 70 ATC-AVR			
			TE 70 AVR/TE 80			
			TE 700-AVR			
			TE 705/TE 905			
			TE 800/TE 805			
			TE25/TE 60			

12/03/2019



## Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

800 €	1 000 €	1 200 €	1 500 €	2 000 €	4 000 €	5 000 €
DD 130	DD 160	NCT 85-A22	DD 750+HY	DD 400	D-LP 15	DS TS 22
DD 300	DD 200			DD 500	DS TS 32	
DD EC-1	DD 250				PLT 300	
NCT 53 A-22	DD 350				PS 200	
	DPG 100					



## Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

6 000 €	8 000 €	9 000 €
DS TS 5-E	PS 1000 POS 180	D-LP 32

12/03/2019