



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €	200 €
AG 115 8D	CD 4-A22	AG 125 -13S	AG 125-15DB	PM 2-LG	PM 4-M	PMC 46
AG 115-8S	DX 2	AG 125-19SE	AG 4S-A22	SIW 9-A22	POL 15	PS 38
AG 125-8SE	DX 36	DAG 125-S	AG 125-A22	WSJ 750-ET	RT 6-A22	PX 10
PD-S	PM 2-L	DAG 125-SE	AG 125-A36	WSR 900-PE	SBT4	TE 104
SF2(H)	PD I	HDE A22	AG 180 20P		SR 30 (fio)	TE 106
SFC 14-A	PX 10R	PD 4	AG 230-24D		ST 1800	TE 16
SFC 22-A	PX 10T	PD 5	AG 230-27DB		TE 2-M	TE 30
SFD2	SB 4 A22	PMP 45	DAG 230-D		TE 6-A	TE 300-AVR
SID2	SCO 6 A22	PRA 30	DCG 125-S		TE 6S	TE 300-A36
SL 6-A22	SFE-A12	PRA 35	DCG 230-D		TE 7	TE 40
SR 2-A12	VC 5-A22	SCM 22-A	DEG 125-D		WFO 280	TE 46-ATC
	SF 4-A22	SCW 22-A	DGH 130		WSC 70 (A)	WSC 85
		SD 5000	DGH 130 DLX		WSJ 850	WSR 1250PE
		SD 5000-A 01/02	PD E		WSR 36-A	WSR 1400PE
		SD 6000	PM 30 MG			SPN 6-A22
		SF(H)14-A	PM 40 MG			SSH 6-A22
		SF-6 (H)	PML 42			
		SID 14-A	SC 55W			
		SID 22-A	SCW 70			
		SID 4-A22	SD 2500			
		SIW 6AT	SF 8M-A22			
		SIW 14-A	SF(H)22-A			
		SIW 22-A	SJD 6 220-240V			
		TE DRS-6-A (04)	SJT 6 220-240V			
		UD 16	SR 30-A36			
		UD 30	ST 2500			
		UH 700	TE 2 (A)(S)			
			TE 3 / TE 3M			
			TE 4			
			WFE 450-E			
			WSR 22-A			

13/10/2020



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

	250 €	275 €	300 €	350 €	400 €	500 €	600 €
GX 90	DCH 230	BX3	TE 500-A36	DC SE20	BX 3-BT(G)	DD 120	
GX-IE	VC 20-UM	DCH 300	TE 60-A36	DCH 180-SL	DG150	DD REC-1	
POA 20	VC 20M-X	DD 80	TE 60-ATC/A	DCH 300-X	DSH 700	DD-HD	
SDT 9		DD-ST 130	VC 40H-XE	DD VP-U	DSH 700-X	DSH 900	
TE 35		DD-ST 150	VC 60-U	DD-VPX 400	NPR 32 A22	DSH 900-X	
TE 35C		DPC 20	VC 60L-X	DD-WMS 100	NPR 32-A22	PR 300-HV2S	
TE-50 (G02)		DX 351		DSH 600-X	PR 3-HVSG	PRI 36	
TE 50-AVR		DX 460		DX 76 PTR	TE 70-AVR	TE 1500-AVR	
TE 500-AVR		DX 462		NPR 19 A22	TE 70-ATC/A	TE 2000-AVR	
TE 500		DX 5		PR 2-HS	TE 76		
VC 20-UL		GX 120 (ME)		PR 20-HVS	TE 80		
VC 20L-X		GX 3		PR30-HVS	TE 800-AVR		
		VC 40-UL		PRI 2	TE 1000-AVR		
		VC 40-UM		TE 25	VC 40-UL-Y		
		VC 40L-X		TE 56	VC 40-UM-Y		
		VC 40M-X		TE 60	NUN 54-A22		
				TE 700-AVR			
				TE 705			
				TE 706			
				TE 800/TE 805			
				TE 805			
				VC 20-UL-Y			
				VC 20-UM-Y			
				VC 60M-X			

13/10/2020



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

700 €	800 €	900 €	1 000 €	1 200 €	1 500 €	2 000 €
DD 30	DD 130	TE 3000-AVR	DD 200	NCT 85-A22	DD 350	DD 400
DD 150-U	DD 300		DD 250 (G02)	NCR 120-A22		DD 500
DD 160 (G02)	DD EC-1		DPG 100			DX 9
POT 10	NCT 53 A-22		HAT 28			

13/10/2020



Limite de Custo de Reparação

Após terminar o período "**Sem Custos**", o custo da reparação da ferramenta **não será superior a um limite definido pela Hilti**. Se a reparação exceder este valor, a Hilti cobre o custo. Caso o custo da reparação seja inferior a este limite, o Cliente pagará apenas o custo efetivo.

3 000 €	4 000 €	5 000 €	6 000 €	8 000 €	9 000 €	16 000 €
DD 750-HY20	D-LP 15 DS TS 32 PLT 300 PS 200	DS TS 22		PS 1000 POS 180	D-LP 32	DST 20CA EC DST 20CA PR

13/10/2020